450F SMX CNC link

Rebound
12 open

Preload
11mm

Lo Compression
12 open

Code
F72343.01

Hi Compression turns (from left)
2

Spring rate K
5.2

Compression F75343.01			
10	44	x	0,20
	42	x	0,25
	40	x	0,25
	38	x	0,30
	36	x	0,30
	34	x	0,25
	32	x	0,30
	30	x	0,30
	28	x	0,30
	26	x	0,30

Rebound F76343.01			
8	40	x	0,20
	38	x	0,25
	36	x	0,25
	34	x	0,30
	32	x	0,30
	30	x	0,30
	28	x	0,30
	26	x	0,30

Note: 9 bar
Hi compression turns: turn completely anticlockwise and turn clockwise